Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS EMBARCACION	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EMBARCACION

Nº 02/2018

EMPRESA ADJUDICADA: TRAKC-CAR	N° ORDEN DE SERVICIO: 587
EXP. D.A.F. N°: 18000151215-A	NOTA N°: C.O.I.A 218/2018
FECHA: 26 DIC. 2018	EMBARCACION Nº: 02
MARCA : YAMAHA – 100 HP	DEPENDENCIA : DETAVE

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR Y PARTE DEL CASCO DE LA EMBARCACION N° 02 CON MOTOR YAMAHA DE 100 HP.----------

LA EMBARCACION SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES.----------

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que la embarcacion se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

TRAKS - CAR Servicios Integral RUC: 80068.103 - 3 FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	Lic. Juan V. Caballero, Jefe División de Transporte Departamento de Serv. Generales FIRMA Y ACLARACION	ALBERTO CHIUZANO Mecánico Departamento de Transporte - DNA FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC.	SAMUEL BRITOS Asistente Administrativo Coordinación Operativa FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL

Escaneado con CamScanner