GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

40

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF819
CHASIS:	MPATFS85HBH509190
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19514

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN N° 70
		COMISARIA 52 ITAPUA
1	UNIDAD	6.1 JUEGO DE PIST?NES
1	UNIDAD	6.2 JUEGO. DE AROS
1	UNIDAD	6.3 JUEGO DE CAMISA
1	UNIDAD	6.4 JUEGO DE JUNTAS
1	UNIDAD	6.5 CASQUILLOS DE BIELA
1	UNIDAD	6.6 CAQUILLOS DE BANCADA
1	UNIDAD	6.7 V?LVULAS DE ADMISION
1	UNIDAD	6.8 V?LVULAS DE ESCAPE
1	UNIDAD	6.9 JUNTA DE TAPA DE CILINDROS
1	UNIDAD	6.14 REPARACI?N DE TURBO
1	UNIDAD	6.28 JGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 CADENA DE DISTRIBUCI?N
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.
1	UNIDAD	6.37 TRABAJOS DE TERCEROS (RECTIFICACI?NES)
1	UNIDAD	6.39 GUIA DE V?LVULAS
1	UNIDAD	6.43 GUIA CADENA

MARIO BALBUENA
Sub Oficial

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Tesorería Actividad y Finanzas
HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Encargado Ordenador Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

41

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAF819
CHASIS:	MPATFS85HBH509190
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19514

1	UNIDAD	6.44 LEVA CADENA
1	UNIDAD	6.45 CALCE LATERAL
1	UNIDAD	6.46 PERNO PIST?N
1	UNIDAD	6.47 BUJE DE BIELA
1	UNIDAD	6.54 BOMBA DE ACEITE
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Unidad 4 Encargado Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ534
CHASIS:	MPATFS85JLT000330
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19515

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 78
		COMISARIA 10 GRAL. BRUGUEZ-PDTE. HAYES
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

48

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ534
CHASIS:	MPATFS85JLT000330
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19515

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Tesorero Actividad 1.04

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAGR948
CHASIS:	MPATFS86JMT000629
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19516

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 128
		DIRECCION DE POLICIA CENTRAL
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Ministerio Comercio, Industria, y Finanzas
Tesorería Actividad 4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MSP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04