GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: MERCEDES BENZ I-1418/51
MOVIL: -
FECHA: 27/08/21
CHAPA: ALV235
CHASIS: -
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12886

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 1303 CORONA Y PIÑÓN |
| 1 | UNIDAD | 1304 RULEMAN DE PIÑÓN |
| 1 | UNIDAD | 1305 RULEMAN LATERAL DE CORONA |
| 1 | UNIDAD | 1306 CALCE SATÉLITE Y PLANETARIO |
| 1 | UNIDAD | 1307 ENGRANAJE SATÉLITE Y PLANETARIO |
| 3 | UNIDAD | 1310 ACEITE 90 PARA DIFERENCIAL |
| 10 | UNIDAD | 1313 MANO DE OBRA POR HORA |
| 2 | UNIDAD | 1325 BRAZO DE DIRECCIÓN |
| 2 | UNIDAD | 1330 BUJES ELÁSTICOS TRASERO |
| 1 | UNIDAD | 1334 CENTRO Y SEPARADOR DE ELÁSTICO |
| 2 | UNIDAD | 1335 MANO DE OBRA POR HORA |
| 2 | UNIDAD | 1345 REPARACIÓN DE PUNTA EJE |
| 2 | UNIDAD | 1347 KIT DE REPARO PUNTA EJE |
| 1 | UNIDAD | 1374 REGULADOR DE PRESIÓN DE FRENO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 1375 VÁLVULA DE VACÍO DE FRENO |
| 1 | UNIDAD | 1376 PULMÓN DE FRENO |
| 6 | UNIDAD | 1378 MANO DE OBRA POR HORA |
| 1 | UNIDAD | 1405 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA |
| 8 | UNIDAD | 1408 MANO DE OBRA POR HORA |

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte
RESIDÍ CONFORME