# CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 125/2023

**Fecha: 11/12/2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA** | **GRUPO SENSORMATIC S.A.** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 46/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL BCP -TERCER LLAMADO - ID N° 378584** | | |
| **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°** | **Contrato N° 88/21** | **FECHA:** | **03/12/21** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | **A partir de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones.** | | |
| **PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN** | **El plazo de prestación del servicio será de 24 (veinticuatro) meses contados a de la orden de inicio. Del 06 de diciembre del 2021 al 06 de diciembre del 2023.** | | |
| **NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S** | **Factura de Crédito N° 001-006 0001970 de fecha 06/12/2023.-** | | |
| **PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO** | **Noviembre 2023.-** | | |

**DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S**

| Lote/Item | Descripción del Servicio | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|
| **Los ítems afectados se encuentran detallados en el adjunto** | **El detalle se encuentra en el adjunto** | **El detalle se encuentra en el adjunto** | **El detalle se encuentra en el adjunto.** | **8.000.000** |
| | | | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | **8.000.000** |

El/los servicio/s citado/s ha/n sido, prestado/s dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

En caso que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra y/o en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

El/los servicio/s citado/s ha/n sido prestado/s por el Proveedor o Contratista, habiéndose presentado en el marco de la ejecución contractual, el/los siguiente/s atrasos/incumplimientos:

| | |
|---|---|
| **ATRASO** (marcar con una X) | SI: ___ NO: X Cantidad total de días de atraso: _____ |
| **INCUMPLIMIENTO** (marcar con una X) | SI: ___ NO: X Cantidad total de incumplimientos_____ |
| | |

Firma del responsable del área

VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN
Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN
Fecha: 2023.12.11 16:31:12 -03'00'

GUSTAVO MARTIN VERDUN BITTAR
Firmado digitalmente por GUSTAVO MARTIN VERDUN BITTAR
Fecha: 2023.12.11 16:50:32 -03'00'

(3/tres)

Keeper
Protecting your Business

Simplex

**INFORME TÉCNICO** **O.S. N° 4869**

**Cliente:** Banco Central del Paraguay
**Dirección:** Federación Rusa Y Augusto Roa Bastos
**Fecha:** 22 de Noviembre de 2023
**Equipos / Sistemas:** Sistema de Detección de Incendios– Sitio Primario
**Técnicos asignados:** Raúl Jimenez / Osvaldo Marecos / Álvaro Ramírez

## Informe de Tareas de Mantenimiento

Se han realizado las tareas de mantenimiento preventivo del sistema de Detección de Incendios del sitio Primario basado en un Sistema Kilsen, con sus diferentes dispositivos de detección, así como los mecanismos de alerta, aborto y descarga, así como su interconexión con el sistema principal del Banco

Se realizaron pruebas generales de Funcionamiento teniéndose una operación normal,

Ing. Leandro León
Gerente Técnico
Grupo Sensormatic S.A.

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py

4/ cuatro

Keeper
Protecting your Business

Simplex

**INFORME TÉCNICO** **O.S. N° 4869**

**Cliente:** Banco Central del Paraguay
**Dirección:** Federación Rusa Y Augusto Roa Bastos
**Fecha:** 22 de Noviembre de 2023
**Equipos / Sistemas:** Sistema de Detección de Incendios– Sitio Alterno
**Técnicos asignados:** Raúl Jimenez / Osvaldo Marecos / Álvaro Ramírez

## Informe de Tareas de Mantenimiento

Se han realizado las tareas de mantenimiento preventivo del sistema de Detección de Incendios del sitio Alterno basado en un Sistema Fenwall, con sus diferentes dispositivos de detección, así como los mecanismos de alerta, aborto y descarga, así como su interconexión con el sistema principal del Banco

Se realizaron pruebas generales de Funcionamiento teniéndose una operación normal,

Ing. Leandro León
Gerente Técnico
Grupo Sensormatic S.A.

Facundo Machain 6680
Asunción, Paraguay
+595 21 503 609 | +595 981 430 946
keeper@keeper.com.py
www.keeper.com.py