OC 177

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0003777

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID:	Motivo de Visita: Mensaje de Error					Estado del Equipo al llegar	Operativo	
Nombre del Técnico: Martin Alvarenga							Inoperativo	✓
Cliente: Hospital de Policía "Rigoberto caballero"					Sala: Tomografía			
Equipo: Tomografo - SIEMENS			Modelo: Somatom Scope		Serial: 115563			

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
02/04/21	20:00	20:30	—	0,5	—	—	—	0,5
02/04/21	21:30	22:30	—	1,0	—	1,0	—	2,0.

Servicio Realizado

* Se realizó la asistencia remota, con lo cual no se pudo solucionar el problema y se realizo la asistencia in sitio
* Se realizó la verificación del equipo el cual no sincronizaba el movimiento vertical de la mesa.
* Se realizó la verificación del estado de los contactores del gantry y los frequency OK
* Verificación de los conectores de la tabla paciente y limpieza del sensor optico con lo cual reconocio la posición de la mesa.
* Prueba general, Calibración y calidad "OK"

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
					* Pruebas con paciente "OK"
					* Equipo Operativo
					* Orden: 177/2021: Item 2: Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos.

Categoría					
	Diagnóstico	✓	Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo	✓	Desmontaje		
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: .....

Aclaración de Firma: Lic. Diego Coronel

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Técnico: Martin Alvarenga
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Servicio Técnico

R.A.C.: .....

Transelgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 3.501 al 4.500

Original (Blanco)- Copias(Rosa)