GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D |
| MODELO: | TOYOTA HILUX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAJ820 |
| CHASIS: | 8AJFS8CDX01215444 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15318 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 13 - LOTE Nº 8 |
| | | AGRUPACION MONTADA DIR. DE APOYO TACTICO |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |
| 4 | UNIDAD | 1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS. |
| 2 | UNIDAD | 1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO |
| 4 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 6 | UNIDAD | 1.37 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 4 | UNIDAD | 2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL. |
| 2 | UNIDAD | 2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL |
| 1 | UNIDAD | 2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH |
| 1 | UNIDAD | 2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH |
| 2 | UNIDAD | 2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT |
| 2 | UNIDAD | 2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT |
| 2 | UNIDAD | 2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA |
| 8 | UNIDAD | 2.29 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 6.29 FILTRO DE ACEITE |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS DIAZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D |
| MODELO: | TOYOTA HILUX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAJ820 |
| CHASIS: | 8AJFS8CDX01215444 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15318 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N |
| 2 | UNIDAD | 6.58 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA |
| 1 | UNIDAD | 8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 "01"

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D |
| MODELO: | TOYOTA HILUX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAJ820 |
| CHASIS: | 8AJFS8CDX01215444 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15319 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 13 - LOTE Nº 8 |
| | | AGRUPACION MONTADA DIR. DE APOYO TACTICO |
| 8 | UNIDAD | 8.21 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER |
| 2 | UNIDAD | 9.35 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 12.2 JGO DE RULEM?NES |
| 1 | UNIDAD | 12.4 DESPLAZABLE DE 1Y2DA. |
| 1 | UNIDAD | 12.5 DESPLAZABLE DE 3RA Y 4TA. |
| 1 | UNIDAD | 12.6 DEPLAZABLE DE 5TA Y M.ATR?S |
| 1 | UNIDAD | 12.7 EJE DE MANDO |
| 1 | UNIDAD | 12.8 EJE PRINCIPAL |
| 1 | UNIDAD | 12.9 ENGRANAJE DE 1RA. |
| 1 | UNIDAD | 12.10 ENGRANAJE DE 2DA. |
| 1 | UNIDAD | 12.11 ENGRANAJE DE 3RA. |
| 1 | UNIDAD | 12.12 ENGRANAJE DE 5TA. |
| 1 | UNIDAD | 12.13 CU?DRUPLE |
| 5 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D |
| MODELO: | TOYOTA HILUX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAJ820 |
| CHASIS: | 8AJFS8CDX01215444 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15319 |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com