GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

000065

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADD053
CHASIS:	MPATFS85JLT000386
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15410

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.1 JGO. DE REGULADOR DE VOLTAGE Y JGO DE DIODOS
1	UNIDAD	4.2 ROTOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.3 ESTATOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADD053
CHASIS:	MPATFS85JLT000386
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15410

1	UNIDAD	4.5 RULEM?NES DE ALTERNADOR
2	UNIDAD	4.11 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.13 TURBO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Miriam Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADD053
CHASIS:	MPATFS85JLT000386
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15411

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
3	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
5	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
5	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2101

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

000068

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADD053
CHASIS:	MPATFS85JLT000386
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15411

2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01
ACLARACION:.....

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.1