MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

Informe de servicios realizados

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: 14 de Mayo e/ Avenida República.
Teléfono: 021 414 5163
Referencia: Verificación y mantenimiento de cámaras, Biblioteca del C.N.

Trabajos correspondientes al mes de Mayo del 2019
Detalle:

- Verificación diaria del funcionamiento óptimo de las 47 cámaras activas y sus respectivos componentes.
- Mantenimiento preventivo, incluyendo limpieza, direccionamiento de todas las cámaras activas y sus componentes para una mayor amplitud de visión de los mismos.
- Verificación del funcionamiento óptimo de las UPS, las mismas no presentaron inconvenientes dentro del lapso de días.

Observación:

- Aguardamos aprobación del presupuesto enviado para realizar los cambios de las cámaras que presentaron problemas.

Técnicos Responsables:

- Javier Vargas
- Walter Ortiz
- Miguel Vera
- Rolando Cáceres
- Esteban Arrua

Ing. Sebastián Romero.
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional