Airnect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010123

Fecha: 02-12-07-22

Cliente: Ministerio de Relac. Exte. Solicitante: Dirección de Integración Económica

Dirección: Palmo c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1000 00.000	Spl.	380 V.	11.8 Amp.	21°C	10°C	278 L.	71 C.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Os. Mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Split Consola de 60.000 Btu/h. Goodman.
- Rebobinado de motor ventilador 220 Volts.
- Adaptación de Relemons, Carga de gas refrigerante f22
- Cambio de transformador 220 Volts 24 V. 2 amp.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010122

Fecha: 25-12-07-22 Solicitante: Pranso

Cliente: Ministerio de Relac. Exter.

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial: 989-475-000

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 36000	Split	380V.	8,2 Amp.	21°C	11°C	272 lbs.	80 lbs

10 Tal. 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo y correctivo de A.A. Split de 36000 BTU/hs. marca Commodaire
* Cambio de terminal del Compresor
* Cambio de Contactor Trifasico.
* Cambio de fuga de gas y carga de gas refrigerante R22.
* Cambio de Contactor Trifasico bobina 24 Volts 32 amp.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Oscar Ayala

Técnico

Firma Gilberto Gabino

Nombre