GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 02/07/19
CHAPA: HEU 234
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6467

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
5	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	6.16 REPARACION DE CREMALLERA
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.10 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

svaldo Resquin, Jefe
pto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO:	NISSAN FRONTIER
MOVIL:	-
FECHA:	02/07/19
CHAPA:	HEU 234
CHASIS:	-
COD. PAT.:	-
NRO PRESUP.:	6467

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com