RENFE S.A.

Señores

C.S.J – CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

Lic. Gustavo Palmerola – Jefe de Seccion Servicios Generales.-

Presente

Ref.: **Informe técnico de los Ascensores 87.778 y 87.779**

Nos dirigimos a Ud., a fin de comunicarle que hemos realizado la visita correspondiente al mes de julio/2019 para realizar las tareas correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo de dichos ascensores.

Citamos más abajo las actividades realizadas:

ESPECIFICACIÓN
Revisión, regulación y/o reposición de correas
Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos de cubo o pozo. Limpieza de guías.
Verificación y control de interruptor del final de carrera.
Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento de contacto contra rotura del cable.
Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.
Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.
Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.
Control de chumaceras de motor principal (que no tengan perdida de aceite).
Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajustes de tornillos del portallantas.
Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.
Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.
Verificación de funcionamiento de cabina silenciosa o pobre de ruidos.
Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU * SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Calle R I 6 Boquerón 1025 - Asunción - Tel.: (021) 505 359
www.renfe.com.py - E-mail: renfe_sa@hotmail.com

RENFE S.A.

Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.
Control de topo de hule y del amortiguador del aceite del motor. Limpieza del accionamiento.
Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.
Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabina.
Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.
Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.
Control de fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.
Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas.
Limpieza, ajustes y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.
Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación, lubricación y limpieza
Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrecorrido.

Una vez terminada la verificación correspondiente, dejamos constancia de que el equipo responde a los comandos con normalidad.

Es nuestro informe.

Atte.,

RENFE S.A.
RUC: 80050419-4

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

Calle R I 6 Boquerón 1025 - Asunción - Tel.: (021) 505 359
www.renfe.com.py - E-mail: renfe_sa@hotmail.com