17

INFORME TECNICO

CONTRATISTA: NELMAR CONSTRUCCIONES DE MARTA ELIZABETH GIMENEZ

SN Nº 31/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEPENDECIAS POLICIALES" ID 464456

CONTRATO Nº 122/2025

FECHA: 03/11/2025

LOTE N° 9 -MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REGIONAL ITA- DPTO. DE IDENTIFICACIONES

4	un	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
4	un	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
20	m2	Instalación o colocación de zocalo
20	m2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
12	m	Construcción de desague cloacal
12	m	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
10	m2	Construcción de desague pluvial
10	m2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
28	m2	Instalación de Azulejos
28	m2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
7	m2	Servicio de demoliciones (incluye retiro de escombros) - DEMOLICIONES VARIAS
7	m2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
43	m2	Colocación de pisos - contrapisos
43	m2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
18	m2	Construcción de muro de elevacion
18	m2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
2	un	Limpieza de obra
2	un	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Nelmar Constructora
de Marta Elizabeth Giménez Rodríguez
Ruc: 1243519-8