1

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMANDO DE INTELIGENCIA CODI - DAS

ORDEN DE SERVICIO Nº:01

FECHA: 06/12/24

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3	Juego de Reparacion de mordaza de freno	2
5	Zapatas de frenos tras.	4
10	Cambio de fluido de freno p/litros	2
13	Rectificacion de discos de freno	2
15	Rectificacion de tambores de fr tras	2
40	Mano de Obra	1
41	Amortiguadores	2
42	Rotulas inferiores	2
43	Rotulas superiores	2
44	Bujes de parrilla superior	4
65	ruleman de maza delantera int	2
66	ruleman de maza delantera ext	2
67	reten de maza delantera	2
76	Mano de Obra	1
92	Correa de Alternador	1
99	Mano de Obra	1
140	Precap	2
141	Guardapolvo	2
142	Munequin	2
158	Alineacion y balanceo	1
159	Mano de Obra	1
198	Cambio Filtro de aceite	1
199	Cambio Filtro de Aire	1
200	Cambio Filtro de Combustible	2
201	Cambio de aceite motor p/ litros	8
202	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS40JPT002380
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	47 615

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Mario Balbuena
Sub.Oficial Mayor P.S.
Fiscalizador

Eugenio G. Yamas Delgado
Sargto. MGAP

2

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMANDO DE INTELIGENCIA CODI - DAS

FECHA: 05/12/24 ORDEN DE SERVICIO Nº:02

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3	Juego de Reparacion de mordaza de freno	2
5	Zapatas de frenos tras.	4
10	Cambio de fluido de freno p/litros	2
13	Rectificacion de discos de freno	2
15	Rectificacion de tambores de fr tras	2
40	Mano de Obra	1
41	Amortiguadores	2
42	Rotulas inferiores	2
43	Rotulas superiores	2
44	Bujes de parrilla superior	4
48	Buje estabilizador central	2
49	Bieleta Estabilizadora LH	1
50	Bieleta Estabilizadora RH	1
76	Mano de Obra	1
92	Correa de Alternador	1
99	Mano de Obra	1
140	Precap	2
141	Guardapolvo	2
142	Munequin	2
158	Alineacion y balanceo	1
159	Mano de Obra	1
198	Cambio Filtro de aceite	1
199	Cambio Filtro de Aire	1
200	Cambio Filtro de Combustible	1
201	Cambio de aceite motor p/ litros	8
202	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS40JPT002663
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Mario Balbuena
Sub.Oficial Mayor P.S.
Fiscalizador