CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

7011

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 13 de Diciembre de 2019

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Oficina de Verificacion y Ejecucion de Contratos

TIPO: Fotocopiadora

MARCA: LEXMARK

MODELO: MX 710 DE

N° DE SERIE: 74634C66010L0

N° DE ROTULO: 13001-02-00134458

NOMBRE DEL USUARIO: Ana Gonzalez

INTERNO/TELEFONO: 2617 PISO: 5 TORRE: SUR

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

MANT. CORRECTIVO: EL CAMBIO DE ADF MAIN KIT, MANO DE OBRA.

Habierndo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Juan M. Albarracín Ch.
Técnico Reparación y Mantenimiento
Equipos de Oficina

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Daniel Enciso González
Asistente - O.G.V.E.C.
Dirección Administrativa

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Javier Zarracho
Servicio Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

hs: 10:00 a 10:40