mare

Distribuidor
GE Healthcare
Mare Paraguay S.A.

Plaza Center Santa Teresa
Oficina 7A - 7º Piso
Calle Herib Campos Cervera
Asunción, Paraguay
Tel.: +595(0)21 3183000
www.themaregroup.com
e-mail: marepy@themaregroup.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO

Número de Timbrado: 16590161
Fecha de Inicio de Vigencia: 07/08/2023
Fecha de Fin de Vigencia: 31/08/2024
R.U.C.: 80097071 - 3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 001124

echa de Emisión: 23/05/2024

ESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
ombre o Razón Social: Hospital de Trauma - MSP y BS R.U.C. o C.I.C.: 80000905 - 3
omicilio:

ATOS DEL TRASLADO
otivo del Traslado: Comprobante de Venta:
omprobante de Venta Nº.: Nº de Timbrado: Fecha de expedición:
echa de Inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
irección del punto de partida:
iudad: Departamento:
irección del punto de llegada:
iudad: Asunción Departamento:
ilómetros estimados de recorrido:
ambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
lotivo:

ATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
larca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):
lúmero de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

ATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
lombre y Apellido o Razón Social: R.U.C. o C.I.C.:
omicilio:

Cantidad	Producto/Código	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
			Orden de Servicio 01-01-06 ; OVS 43/2023
			Mantenimiento Preventivo y Correctivo con y sin provisión de
			Repuestos de Maquinas de Anestesia con Monitor Multiparamé-
			tros Marca General Electric.
			OD Patrimonial = Nº 456.05.4667.
01		Unidad	Item 136 Mantenimiento correctivo con provisión
			de Válvula O2 Anestesia.
01		Unidad	Item 137 Mano de Obra.
01		Unidad	Item 138 Mantenimiento correctivo con provisión de
			Sensor de Flujo
01		Unidad	Item 139 Mano de Obra.
01		Unidad	Item 146 Mantenimiento correctivo con provisión de
			Control Sample Board
01		Unidad	Item 147 Mano de Obra
01		Unidad	Item 214 Mantenimiento correctivo con provisión de
			Fuelle.
01		Unidad	Item 215 Mano de Obra.

Mirna López
TSB - R.P. 32
Dpto. Mantenimiento
Hospital de Trauma

Lic. Paola Noguera
Dpto. de Tipificación
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: **Aclaración:** **R.U.C./Cédula de Identidad:**

IMPRENTA VM de Carlos A. Molina Ramírez - R.U.C.: 1136113-1 - Tel.: 021-908.650 - Céd. Hab. Nº.: 1041.-
Carlos A. López c/ Gral. Delgado - Lambaré - **3 Tal.-50x4-Nº001-001-1.051 al 1200 - 07 de Agosto de 2023.-**

Original (Blanco): **Destinatario** - **Duplicado** (Amarillo): **Remitente**
Triplicado (Verde): Administración Tributaria - **Cuadruplicado** (Celeste): Transportista.-