Mantenimiento Preventivo

Mes: JULIO

Parte Nº: 83973

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56540
Ruta: RUTA 7
Ref.:
Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X	X		X
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X		X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X			
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X			
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			X
4.6	CONTRAPESO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			X
5.3	AMORTIGUADORES	X		X	X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF				X
5.9	LIMPIEZA DE PIT				

Fecha: 05/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56539
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83974
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X			
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X	

Fecha: 05/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional
ING. MARIO A. ROMERO

CLIENTE

Firma:
Nombre:
Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: JULIO

Parte Nº: 83979

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56543
Ruta: RUTA 7
Ref.:
Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 01/07/19
Hora Traslado: :
Hora Llegada: :
Hora Salida: :

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 115107
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83970
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7	OPERADOR DE PUERTA				
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	
4.12	LIMPIEZA DE HUECO			X	
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X	X	X	
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X	

Fecha: 01/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante: ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 1506106
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83971
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 01/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante: ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56544
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83978
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 01/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: JULIO

Parte Nº: 83980

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Avda. República y Alberdi

Ref.:

Nº de equipo: 56542

Equipo

Ruta: RUTA 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 02/07/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: JULIO

Parte Nº: 83972

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56541
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 02/07/19
Hora Traslado: .
Hora Llegada: .
Hora Salida: .

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56547
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83975
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 04/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

CLIENTE

Firma:
Acompañante:
Nombre:
Técnico:

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56546
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83976
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X			
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			X
5.9	LIMPIEZA DE PIT				

Fecha: 03/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE

Firma:
Nombre:
Acompañante:
Técnico:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Y - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56545
Ruta: RUTA 7

Mes: JULIO
Parte Nº: 83977
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 04/07/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante: ING. SEBASTIÁN ROMERO
Técnico:

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - ...y - Tel./Fax: 495 772 - 449 103