Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 109
Vehículo: MITSUBISHI TRITON
Chapa N°: EAJ 872
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 171/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 28/08/2019
Recepción de la unidad en fecha: 30/08/2019

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de precat
Cambio de bieletas estabilizador
Cambio de bujes catabilizadores
Cambio de ruleman de masa
Cambio de bujes parilla
Cambio de rueda libre
Alineacion de ruedas

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma

Observaciones

VºBº Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz

Hugo Silvero
Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.