GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	155
FECHA:	18/12/23
CHAPA:	EAJ333
CHASIS:	LVAV2MBBOFJ003285
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18863

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.° 2/2023 - CONTRATO 17/2023 - ID 425407 - LOTE Nº 5
4	UNIDAD	24 PICOS INYECTORES
1	UNIDAD	36 REPARACIÓN DE RADIADOR
1	UNIDAD	43 REPARACIÓN TURBO
1	UNIDAD	44 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA
12	UNIDAD	45 MANO DE OBRA POR HORA
2	UNIDAD	46 ACEITE 40 PARA MOTOR (GALON 4L)
1	UNIDAD	47 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	48 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	49 FILTRO DE COMBUSTIBLE
2	UNIDAD	50 MANO DE OBRA POR HORA
5	UNIDAD	70 ACEITE 90 PARA CAJA (POR LITRO)
1	UNIDAD	80 MANO DE OBRA POR HORA
3	UNIDAD	89 ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO (POR LITRO)
1	UNIDAD	90 MANO DE OBRA POR HORA
2	UNIDAD	125 AMORTIGUADORES TRASERO
2	UNIDAD	139 HOMOCINÉTICA
2	UNIDAD	140 GUARDAPOLVO HOMOCINÉTICA
2	UNIDAD	150 PALIER TRASERO
1	UNIDAD	151 CRUCETA CARDAN
3	UNIDAD	153 MANO DE OBRA POR HORA
1	UNIDAD	185 REPARACIÓN DE ALTERNADOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

Lic. Bruno Santilli
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	155
FECHA:	18/12/23
CHAPA:	EAJ333
CHASIS:	LVAV2MBBOFJ003285
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18863

1	UNIDAD	186 REGULADOR DE VOLTAJE
1	UNIDAD	187 PLAQUETA DE DIODO
1	UNIDAD	188 RULEMAN DE ALTERNADOR
4	UNIDAD	194 BUJÍAS INCANDESCENTES
4	UNIDAD	200 MANO DE OBRA POR HORA
1	UNIDAD	203 MANTENIMIENTO DE A/A
1	UNIDAD	204 FILTRO A/A

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Lic. Bruno Santilli
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	155
FECHA:	18/12/23
CHAPA:	EAJ333
CHASIS:	LVAV2MBBOFJ003285
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18864

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.° 2/2023 - CONTRATO 17/2023 - ID 425407 - LOTE Nº 5
1	UNIDAD	207 VÁLVULA EXPANSORA
1	UNIDAD	208 REPARACIÓN DE CONDENSADOR A/A
1	UNIDAD	209 COMPRESOR DE A/A
1	UNIDAD	212 CARGA DE GAS
1	UNIDAD	213 RELAY DE AIRE
4	UNIDAD	214 MANO DE OBRA POR HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION: Lic. Bruno Santilli
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com