Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 85

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 871
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 85/2021
Fecha de Entrada al taller: 07/05/2021
Fecha de Salida del taller: 11/05/2021
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO FILTRO DE AIRE
- RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
- CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
- CAMBIO DE FUSILES
- CAMBIO DE RALAY

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Nelson González Paez
Jefe - Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Vº Bº

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS