Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revision: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°63/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/272/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000053447B	**NOTA N°: COCNI N° 55/2020**
FECHA: 22 JUN. 2020	**MOVIL N°:50 - BHG 924**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACIÓN OPERATIVA DE CONTROL NO INTRUSIVO**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA

REPARACION DE SUSPENSION TRASERA

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 [illegible]	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Andrés Giorello Taller - DNA	EDGAR VILLALBA
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL