| | | |
|---|---|---|
| Aduana Paraguay | **FORMULARIO**<br>**CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS** | Código: FL_DAF_05<br>Revisión: 00<br>Hoja: 1/1 |

## FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

# Nº24/2020

| | |
|---|---|
| **EMPRESA ADJUDICADA TALLER: S.I.A.** | **N° ORDEN DE SERVICIO: 49** |
| **EXP. D.A.F. N°: 20000013078-U** | **NOTA N°: -** |
| **FECHA:** 26 FEB. 2020 | **MOVIL Nº: 52 CHAPA Nº EAH 410** |
| **MARCA : HYUNDAI H1** | **DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL** |

**DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS**

REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.A.

**OBSERVACION:**
**Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.**

**CONFORMIDAD :**

Servicio Integral del Automotor de Gladys C. Ramírez Caballero RUC N° 1482-1 Telefax. 021 550 826 / 0981 544 254

**Lic. Juan V. Caballero,** Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas

**Andrés Giorello** Taller - DNA

| FIRMA Y ACLARACION TALLER | FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE | FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC. | FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL |
|---|---|---|---|