elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007626

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12903	Motivo de Visita: Verificación de Equipo	Estado del Equipo al llegar	Operativo ☐ / Inoperativo ✓
Nombre del Técnico: Evelyn Riveros			
Cliente: Hospital de Policía		Sala: RX - Mamo	
Equipo: Siemens Rx	Modelo: Mammomat Inspiration	Serial: 11121	

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
09/03/24	10:00	13:00	3	—	—	1	—	4:00

Servicio Realizado

* Verificación general del equipo, se encontró activado el boton de emergencia del comando, se procedió a desactivar y realizar un reinicio general del sistema. Luego del reinicio el detector presentaba fallas por lo cual se procedió a la reinstalación del Firmware del mismo.
* Chequeo de los cables de red del MU y del detector, ok.
* Prueba de funcionamiento con paquete, ok.
* Equipo Operativo.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
					* Orden de Servicio Nº 60/2024
					* Contrato Nº 319/2023

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo	✓	Desmontaje	
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Elsa Duarte de Romero, Lic. en Radiología, Reg. LTS Nº 532

Nathalia A. Salinas A., Subcomisario MGAP, Jefa de Adquisiciones

Aclaración de Firma:

Técnico: Ing. Evelyn Riveros, Eduardo Elizeche Benítez S.A.C., Servicio Técnico

R.A.C.:

Transgráfica Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Block de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)