INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

N° de O.T: 40/ 2.024 Orden del Vehículo: 252

Marca- Modelo: Chevrolet S10 Chapa: EAJ 191

Fecha: 2/09/2.024

Por el presente informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- Servicio de preparación y separación de área de pintura.
- Servicio de lijado y limpieza del área a pintar.
- Servicio de confección y elaboración del logo de SENACSA.
- Servicio de pintura.

WILCAR S.A.

.....

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller