GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 17284710
Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010814

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 02/09/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 29/08/2024 — Fecha estimada de término del traslado: 02/09/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
ha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
ero de Registro Único del Automotor (RUA): EAG298
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG298
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		29 REPARACIÓN DE DOBLE TRACCION ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	29.4 CAMBIO DE HOMOCINETICA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Benjamín Barrios
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad 1130673

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [10.751 - 11.750] - 06/2024

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 114.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **dos** días del mes de **setiembre** del año **dos mil veinticuatro,** en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Benjamín Barreto,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Mantenimiento y reparación de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 198.- **Nota de Remisión: 001-002-0010814**
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax EAG 298.- **Asignado a:** Dirección Gral. de Derechos Humanos.
Km. De Entrada: 252.654.- **Km. Próximo mantenimiento:** 257.654.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
25.1	Cambio de Filtro de Aire	1
25.2	Cambio de Filtro de Aceite	1
25.3	Cambio de Filtro de Combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
29	REPARACIÓN DE DOBLE TRACCION ISUZU DMAX 3.0 TDI	
29.4	Cambio de homocinética	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GILCO Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Alfredo Benítez
Chofer

Elaborado por: Luis González **Revisado por:** Anghi Rey