Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 839

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20290 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAJ424

KM: 150.117 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 03/08/2021

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Cadena de transferencia
- Aceite reductora
- Aceite de caja
- Cambio cadena de transferencia

.....
Asesor de Servicios

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Instalizador del Parque Automotor

Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 03 de agosto de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAJ424 277.

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	CADENA DE TRANFERENCIA
3	ACEITE REDUCTORA
4	ACEITE DE CAJA
1	CAMBIO CADENA DE TRANSFERENCIA

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque