GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 26/06/19
CHAPA: EAJ 562
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6450

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
5	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	4.5 CAMBIO DE CONJUNTO DE CAÑOS DEL SISTEMA DE TURBO
1	UNIDAD	4.6 LIMPIEZA Y RESETEO DE VALVULA EGR
1	UNIDAD	4.46 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TURBO COMPRESOR
1	UNIDAD	6.3 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
2	UNIDAD	6.10 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.22 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR
2	UNIDAD	6.23 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION
2	UNIDAD	6.20 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

svaldo Resquin, Jefe
to. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES

MODELO: NISSAN FRONTIER

MOVIL: -

FECHA: 26/06/19

CHAPA: EAJ 562

CHASIS: -

COD. PAT.: -

NRO PRESUP.: 6450

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Osvaldo Resquin, Jefe
Opto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com