ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00724

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas-UNA.	
DIRECCIÓN: Avda. Med. Lopez y Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

FECHA DEL SERVICIO: 08 / 10 / 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 1 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio. Limpieza de linea de vapor Limpieza de caldera. Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13 Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 08-OCT-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00725

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez C/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS - B09E	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 / 10 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 2 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas Limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera. Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Biomédico Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 08-oct-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deberán ser debidamente llenados.

Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00727

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez c/ Cnel Cazal SL. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor MARCA: Sercom
MODELO: IHM SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 08, 10, 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 3 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas Limpieza de cámara, de esterilización Item 2,3,4,5 Limpieza de línea hidraulica Limpieza de línea de vacío, Limpieza de línea de vapor, limpieza de caldera Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de desagüe limpieza, verificación de válvula de seguridad Item 13 mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 08-OCT-2020

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración:
Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deberán ser debidamente llenados. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA