Servicio Técnico Autorizado de IBM

Casa Matriz España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 220 220 (R.A)
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

## INFORME DE SERVICIO TECNICO

N° 031332

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CLIENTE: | PETROPAR (VILLA ELISA) | | |
| DIRECCION: | Avda America Picco | TELEFONO: | 0984662560 |
| TECNICO INTERVINIENTE: | CARLOS ARGÜELLO | N° LLAMADA: | 20192460 |
| FECHA: | 21/11/2019 | HORA DE INICIO: 14:30 | HORA FIN: 15:00 |

## TRABAJO REALIZADO

| Tipo de Máquina | Número de Serie | Descripción del trabajo |
|---|---|---|
| 8202 E4D | 218C92V | VERIFICACIÓN MENSUAL DEL EQUIPO POWER 720 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Materiales Utilizados

| Cantidad | Número de Parte | Número de Serie | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Cargos a Facturar | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mano de Obra | Repuestos | Translados | Otros | TOTAL | Nº de Factura | USO INTERNO |
| | | | | | | |

**Total a Pagar: Son Dólares/Guaraníes:** _____

**(Los precios indicados NO Incluyen el IVA)**

**Firma del Cliente/Responsable** _____

**Aclaración:** _____

Lic. Aníbal R. Trinidad Barrios
Jefe Int. de Unidad de Gestión y Control - DH
PETROPAR

**Firma del Técnico** _____

**Aclaración:** CARLOS. A

**Original Blanco: Cliente**
**Duplicado Amarillo: Dpto. Facturación**
**Triplicado Verde: Archivo**