Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4796

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 17/02/25

Orden provision/trabajo: 33

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1845	Camara Frigorifica - Mano de Obra	Mantenimiento	Unidad	1,0000	750000	750000
2	1846	Gas refrigerante - Cámara Frigorifica	Mantenimiento	Kilogramo	4,0000	140000	560000
3	1847	Mano de Obra - Camara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	179000	179000
4	1848	Temporizador - Cámara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	100000	100000
5	1847	Mano de Obra - Camara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	100000	100000
6	1850	Presostato - Camara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	400000	400000
7	1847	Mano de Obra - Camara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
8	1851	Válvula de solenoide - Cámara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	300000	300000
9	1847	Mano de Obra - Camara Frigorifica	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000

Total General: 2889000

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 17/02/25

Recibido Por: Julio Bernal

Fecha: 17/02/25

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 17 de febrero de 2025

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000033/2025**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Ítem	Descripción
CÁMARA FRIGORÍFICA	11	CAMARA FRIGORIFICA - Mano de Obra
	640	Gas refrigerante - Cámara Frigorífica
	641	Mano de obra - Cámara Frigorífica
	644	Temporizador - Cámara Frigorífica
	645	Mano de obra - Cámara Frigorífica
	656	Presostato - Cámara Frigorífica
	657	Mano de obra - Cámara Frigorífica
	664	Válvula de solenoide - Cámara Frigorífica
	665	Mano de obra - Cámara Frigorífica

Técnico Responsable: Cristian Gonzalez

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA