ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 15 días del mes de marzo del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos del **Contrato N° 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO"** con ID N° 410.166 suscripto con la empresa **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con RUC 1514327-9 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor cuyos datos se describen a continuación:

Nro. ORDEN DE SERVICIO	: 073/2023
MONTO TOTAL	: 2.126.503.-
PERIODO	: 05 (cinco) días hábiles
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 13/03/23 al 15/03/23

Conforme a lo expuesto y considerando que los servicios se encuentran conforme a las especificaciones técnicas tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (Carta de Invitación estándar en caso de Contratación Directa) dejando constancia que el servicio fue recibido a satisfacción en tiempo y forma, el Administrador del Contrato otorga la Conformidad Total por la prestación del servicio.

Daniel Ocampos
Jefe - Departamento de Mantenimiento
Dirección Administrativa
Secretaria Técnica de Planificación

AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Secretaría Técnica de Planificación		**Orden de Servicio N° 073/2023**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la STP.		**Fecha de terminación:** 15/03/23	
Servicio de Pintura en la sala de reuni[on de la MAI.			
95	Pintura latex de pared	m2	27,5
96	Mano de Obra: Pintura latex de pared	m2	27,5
97	Pintura latex de cielo raso	m2	22,8
98	Mano de Obra: Pintura latex de cielo raso	m2	22,8

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Secretaría Técnica de Planificación

Ayala Perdomo Ingenieria
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa