Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

REPARACIÓN DE COMISARIA

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (LCD) - CONTRATO N°39/2022 ID Nº 420.795

DISTRITOS BENEFICIADOS:

DTO. DE CAAGUAZU - PARAGUAY

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaria de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

REPARACIÓN DE COMISARIA- LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (LCD) - CONTRATO N° 39/2022 ID Nº 420.795.-

FECHA:

05 DE DICIEMBRE DE 2.022

CIUDAD:

CAAGUAZÚ. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 08/11/2022 con un plazo de ejecución de 30 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 2**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

La construcción ya anteriormente mencionada, se encuentra en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 2.-

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	Servicio de demolición limpieza y retiro de construcción existente	0%	100%	100%
2	Marcación y Replanteo	0%	100%	100%
3	Cartel de Obra	0%	100%	100%
4	Cimentación de Hormigón Armado para muralla	0%	100%	100%
5	Pilares - Encadenados Hormigón Armado	20%	80%	100%
6	Mampostería de Nivelación 0,15m de ladrillo común	0%	100%	100%
7	Mampostería de Nivelación 0,15m de ladrillo hueco	20%	80%	100%
8	Envarillado de mampostería	20%	80%	100%
9	Servicio de fabricación de portón metálico corredizo para acceso vehicular	50%	50%	100%
10	Reparación de revoque existente	0%	100%	100%
11	Revoque de pilares y nivelación a 2 capas	50%	50%	100%
12	Reparación y preparación de superficie a pintar	20%	80%	100%
13	Pintura Enduido acrílico interior y exterior en áreas reparadas	20%	80%	100%
14	Pintura para imprimación	20%	80%	100%
15	Pintura acrílica a dos manos interior exterior	20%	80%	100%
16	Pintura de techo de tejas	0%	100%	100%
17	Pintura de muralla	70%	30%	100%
18	Abastecimiento de agua	0%	100%	100%
19	Reacondicionamiento de sistema de desagüe cloacal	0%	100%	100%
20	Contrapiso de Hormigón de cascotes	0%	100%	100%
21	Carpeta de asiento para piso	0%	100%	100%
22	Revestimiento de azulejos	20%	80%	100%
23	Piso	40%	60%	100%
24	Artefactos Sanitarios	40%	60%	100%
25	Instalaciones Sanitarias	20%	80%	100%
26	Reparación de techo existente	0%	100%	100%

Arq. Víctor Manelista
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

27	Techado de chapa zonc en depósitos	0%	100%	100%
28	Limpieza de obras y trabajos finales	100%	0%	100%
Precio Total				
		PORCENTAJE CERTIFICACION		**21,19**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras