MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY | PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN Nº 54/2024

En la ciudad de Asunción a los **15** del mes de **OCTUBRE** de año **2024** se realiza la verificación del móvil marca **ISUZU** modelo **D-MAX** con chapa **EAG 404** el cual fue remitido al Taller GILCOPAR S.R.L. para los servicios de mantenimiento y/o reparaciones varias conforme con el Contrato MINNA Nº 18/2023 según Ordenes de Servicios Nº **365**, cuyo kilometraje de salida es **525.184**

Doy constancia de que todo lo detallado en la/s Ordenes de Servicio fueron realizados y sustituidos los repuestos detallados.

OBSERVACIONES:

Se verifica que los trabajos realizados se encuentran en optimas condiciones.---

Es mi informe.

MIGUEL SAMANIEGO
Técnico mecánico
Dpto. de Transporte

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 15 OCTUBRE 2024 **O.T.:** 2726918

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente vehículo:

MARCA: ISUZU

MODELO: DMAX

MOVIL Nº: -

CHAPA Nº: EAG404

CHASIS: MPATFR85HCH502664

PROPIETARIO: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

KILOMETRAJE: 525184

COMBUSTIBLE:

CONTRATO: 18/2023

El mismo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios.
Los trabajos realizados coinciden fehacientemiente con la descripción realizada en la Orden de Trabajo o Servicio emitida por el Cliente.
Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma al pie del Acta en dos copias originales.

Obs. : RETIRA REPUESTOS CAMBIADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO

Recepción
Gilco Par S.R.L.

FIRMA:

Miguel Samaniego
Mecánico - MINNA

ACLARACION: CARLOS SANCHEZ

15/10/24

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com