INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 5		Marca	CHEVROLET	Nº	18204
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BGR797	Nº Bastidor	9BG116HF0BC432498	Fecha de Inspección	11/11/2021
Año Fabricación:	2.010	Color	Blanco	Reinspeccionar antes de:	11/12/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
	[illegible]	115
	[illegible]	115
	[illegible]	115
	[illegible]	115
	[illegible]	115
1.05	GUARDABARROS	115
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	115
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	115
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	115
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	115
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	115
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	115
2.[illegible]	[illegible]NGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	115
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	115
3.[illegible]	PANELES LATERALES INTERIORES	115
3.[illegible]	VENTILACIÓN INTERNA	115
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	115
3.06	CAJA DE ITINERARIO	115
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	115
3.08	PASARRUEDAS	115
3.09	BAÑOS	115
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	115
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	115
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	115
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	115
3.14	EXTINTORES	115

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
3.15	PARASOL	115
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	115
3.17	ESPEJOS INTERIORES	115
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	115
3.19	LITERA	115
3.20	HERRAMIENTAS	115
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	115
4	ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	115
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	115
4.03	LUCES DE GIRO	115
4.04	LUCES DE FRENO	115
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	115
4.06	LUCES DE POSICIÓN	115
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	115
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	115
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	115
5	FRENOS	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	115
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	115
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	115
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
6	DIRECCIÓN	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCION, HUELGO	115
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	115
6.03	BIELAS Y BARRAS	115
6.04	PUNTEROS, ROTULAS Y ARTICULACIONES	115
6.05	SERVO DIRECCIÓN	115
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	115
7	EJE Y SUSPENSIONES	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECION	115
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECION	115
7.03	ELÁSTICOS	115
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	115
7.05	BARRAS DE TORSION Y ESTABILIZADORAS	115
7.06	SISTEMA DE SUSPENSION NEUMATICA	115
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	115
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	115
7.09	RUEDAS AUXILIAR	115
8	CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. TRANS. DE FUERZA	115
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	115
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	115
8.04	NIVEL DE RUIDOS	115
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	115
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	115
9	OTROS INSTRUMENTOS	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	115
9.02	VELOCIMETRO	115
9.03	BOCINA	115
9.04	DETECTOR DE RADARES	115

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

[illegible]CIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
[illegible]	15802106	6404006	5103106	---------	37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.04	CO2 (%) 13.27	HC (p.p.m.) 52	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.31/2.63		Fd. (KN) 3.66/2.27		Des. (%) 9.00/13.00	Efic. (%)	58.45
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.56		Fd. (KN) 2.03		Des. (%) 23.00	Efic. (%)	17.68
S[illegible]nsiones (%) 69/74/68/67		Alineación (m/km) 3/-7				Peso: (Kg)	2070
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. *4.00* / *0.00*		Intensidad total (Klx)		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

[illegible]OAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
[illegible].1.06	GRAVE	LA DESVIACIÓN VERTICAL DE LUZ DE POSICIÓN DE BAJAS ESTA POR FUERA DE 0,5% Y 3,5%
4.02.01	GRAVE	NO FUNCIONAN (UNA O AMBAS)

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

[illegible]servaciones Municipalidad
[illegible] izquierdo no funciona, excesiva inclinacion de las luces.

INSPECCION NO CONFORME

CONFORME	
NO CONFORME	X

ING. ESTEBAN SERAFINI
Director Técnico Adjunto
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV: CITV1107 - ITV S.A Salvador Bogado esq. José Pappalardo. Asunción
Telf.: 673 335 / 675 066 R.U.C.: 80023482-0
info@ivesurparaguay.com www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	CHEVROLET	Nº	18237
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase 0	Orden 2
Matrícula actual	BGR797	Nº Bastidor	9BG116HF0BC432498	Fecha de Inspección	15/11/2021
Año Fabricacion	2.010	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

Und.	Descripción	Inspector
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	102
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	102

C. EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN)	Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN)	Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)	
Suspensiones (%)	Alineación (m/km)			Peso (Kg) 1841	
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq / Der. 2.00 / 1.50	Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad
Inspección Anterior. 18204

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES Linea: Coche:
Ejes: 2 Tipo Bus: Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292