GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN PATROL
MOVIL: -
FECHA: 02/07/19
CHAPA: PVJ 910
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6465

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
10	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.9 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.11 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR
3	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	4.3 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION
1	UNIDAD	4.4 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN
1	UNIDAD	4.22 CAMBIO DE CORREA
1	UNIDAD	5.2 CAMBIO DE RETEN
1	UNIDAD	6.3 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
1	UNIDAD	6.8 CAMBIO DE JUEGO DE REPARO BOYIN DELANTERO
1	UNIDAD	6.14 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)
4	UNIDAD	6.17 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Oswaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN PATROL
MOVIL: -
FECHA: 02/07/19
CHAPA: PVJ 910
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6465

2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.31 CAMBIO DE BIELETAS
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
1	UNIDAD	1.3 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS
1	UNIDAD	2.1 CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO
1	UNIDAD	2.2 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR
1	UNIDAD	2.4 REPARACION DE COMPRESOR
1	UNIDAD	2.5 REPARACION DE CONDENSADOR
1	UNIDAD	2.10 PRESOSTATO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN PATROL
MOVIL: -
FECHA: 02/07/19
CHAPA: PVJ 910
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6466

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	2.11 VALVULA DE EXPANSION
1	UNIDAD	2.12 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.
1	UNIDAD	2.13 CORREA DE A.A.
1	UNIDAD	2.14 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA DE A. A.
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
1	UNIDAD	7.12 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO
1	UNIDAD	9.1 ALINEACION DE RUEDAS

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....svaldo Rasquin, Jefe
...to. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN PATROL
MOVIL: -
FECHA: 02/07/19
CHAPA: PVJ 910
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6466

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	2.11 VALVULA DE EXPANSION
1	UNIDAD	2.12 REPARACION DE DUCTOS DE A.A.
1	UNIDAD	2.13 CORREA DE A.A.
1	UNIDAD	2.14 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA DE A. A.
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
1	UNIDAD	7.12 REPARACION DE DEPRESOR DE FRENO
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO
1	UNIDAD	9.1 ALINEACION DE RUEDAS

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR: .....

ACLARACION: .....

SECRETARIA DEL AMBIENTE · DIRECCION ADMINISTRATIVA · Departamento de Talleres y Anexos

Oswaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com