100

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1552 e/ Benito Juárez Teléfono: 641 439 – 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC. 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00630**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	11/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CIUDAD DEL ESTE	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	BOX DE ATENCION	MARCA:	Box de Atención
		C.PAT.:	12003-02-11-3276
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de su estructura con reforzado
1	Reparación de cajones
1	Reposición de cerraduras
1	Pintura de imprimación para melamina y pintura para estructura metalica de cada box
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cleusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
	POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

Dr. Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1582 e/ Benito Juárez
Teléfono 641.419 – 0681.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00631

DATOS DEL CLIENTE			
CUENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	11/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CIUDAD DEL ESTE	TEL:	505418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	BOX DE ATENCION	MARCA:	Box de Atención
		C.PAT.:	12003-02-11-3177
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Ferrández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de su estructura con referzado
1	Reparación de cajones
1	Reposición de cerraduras
1	Pintura de imprimación para melamina y pintura para estructura metalica de cada box
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añas Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.

102

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono 641 419 – 0981 955 307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.ps LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00632**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	11/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CIUDAD DEL ESTE	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ybyroro		
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	BOX DE ATENCION	MARCA:	Box de Atención
		C.PAT.:	12003-02-11-3278
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		
SERVICIO REALIZADO			
TÉCNICO:	Antonio Fernández		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparacion de su estructura con reforzado
1	Reparación de cajones
1	Reposición de cerraduras
1	Pintura de imprimación para melamina y pintura para estructura metalica de cada box
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

POLICIA NACIONAL
DPTO. DE IDENTIFICACION
ADQ. Y SUM.
Mirian C. Añasco
Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1582 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00633

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	11/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - VENTANILLA UNICA - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ybyroro		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	BOX DE ATENCION	MARCA:	Box de Atención
		C.PAT.:	12003 03 11 4076
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de su estructura con reforzado
1	Reparación de cajones
1	Reposición de cerraduras
1	Pintura de imprimación para melamina y pintura para estructura metalica de cada box
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW & ASOCIADOS		DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADJ. Y SUM. Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

104

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1552 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.429 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00634**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	11/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - VENTANILLA UNICA - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	BOX DE ATENCION	MARCA:	Box de Atención
		C.PAT.:	12003-02-11-4078

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de su estructura con reforzado
1	Reparación de cajones
1	Reposición de cerraduras
1	Pintura de imprimación para melamina y pintura para estructura metalica de cada box
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

POLICIA NACIONAL – DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI