Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 03 de Julio de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
MINI BUSS	HYUNDAI	BVR 159

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto Adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Válvula A/C
1	Correa A/C
1	Filtro A/C

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 03/07/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *284*

Vehículo: KMJWA37HAGU722567 ***Chapa:*** BVR 159 ***Kilometraje:*** 62.143

Modelo: H1 - TQ ***Marca:*** HYUNDAI ***Color:*** PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Válvula A/C
•	Correa A/C
•	Filtro A/C

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU PHILIPS

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 03 de Julio del 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
MINI BUSS	HYUNDAI	BVR 159

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Compresor de aire - Sistema de Aire Acondicionado
1	Carga de Gas - Sistema de Aire Acondicionado
18	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 03/07/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *284*

Vehículo: KMJWA37HAGU722567 ***Chapa:*** BVR 159 ***Kilometraje:*** 62.143

Modelo: H1 - TQ ***Marca:*** HYUNDAI ***Color:*** PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Compresor de aire - Sistema de Aire Acondicionado
•	Carga de Gas - Sistema de Aire Acondicionado
•	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL