FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°59/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/261/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000048208A	**NOTA N°: A.A.A.I.G. N° 50**
FECHA: 11 JUN. 2020	**MOVIL N°:46 - BHH 054**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DE ADUANA DE AEROPUERTO GUARANI**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE SUSPENSION TRASERA
REPARACION DE INTERIOR DE CABINA
REPARACION DE FRENOS
REPARACION DE DIRECCION

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

Servicio Integral del Automotor de Gladys Graciano Caballero RUC: 1051482-1 Teléfono: [illegible]	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Andrés Giorello Taller - DNA	Carlos Alsina
FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION
TALLER	**ENC. DE TRANSPORTE**	**REC. TRABAJO MEC**	**RECEPCION FINAL**