Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
Nº 92
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 871
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 151/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 22/07/2019
Recepción de la unidad en fecha: 24/07/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de aceite motor
- Cambio de filtro aire acondicionado
- Cambio de termostato
- Carga de gas
- Cambio de filtro aire de cabina
- Cambio de válvulas expansora
- Cambio de filtro de aceite

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

V°B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.