450

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 28/09/21
CHAPA: EAJ336
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12839

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1605 REPARACIÓN DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	1606 REGULADOR DE VOLTAJE
1	UNIDAD	1607 PLAQUETA DE DIODO
1	UNIDAD	1610 RELAY DE SEÑALERO
1	UNIDAD	1613 INDUCIDO
4	UNIDAD	1614 BUJÍAS INCANDESCENTES
1	UNIDAD	1619 MARCADOR DE COMBUSTIBLE UNIDAD TANQUE
10	UNIDAD	1620 MANO DE OBRA P/ HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
EDGAR TORALES
ACLARACION: Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL * Dirección de Transporte *