59

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000985

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: DJD. NACIONAL y PASEO GUENES - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 25-06-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indique motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/500 kgf - Numerados del 529600 al 529699. -
	El poste Nro 573417 sustituye al poste Nro 529609, solo durante
	los ensayos mecánicos.
	Certificado de Insp. Nro 286/2021. -
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1. -
	82-13/859

ANDE - DPTO. DE ADM. DE M.
SECCIÓN RECEPCIÓN
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSAD
Fecha: 30/06/2021

28 Junio 2021

Imprenta N° 001 - Timbrado CONTINUO - Impresor Gráficas Mas - R.U.C. 1009126-1 - Tel/Fax: (0294) 200 329
e-mail: graficasmas@gmail.com - Rio 2 Nro. Sucursales O'Carlos A. Lopez Casi Pitiantuta - Itauguá - R.U.C. 3004 DEL MAR - NOTA ALTO DE

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

59

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 286/2021

FECHA : 17/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE N° 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 17 de junio de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA (ÑEMBY)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524933	525032	31/05/2021	09/06/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529600	529699	31/03/2021	30/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/200	50	674958	675007	23/01/2021	06/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	15/800	50	12051	12100	13/05/2021	08/06/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 daN: 573416 (09/06/21), sustituye al poste 524972.
- 9 m/ 500 daN: 573417 (30/04/21), sustituye al poste 529609.
- 12 m/ 200 daN: 734696 (06/04/21), sustituye al poste 674986.
- 15 m/ 800 daN: 16232 (08/06/21), sustituye al poste 12078.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/6283/21, del 24/05/21; SG/DSME/7040/21, del 09/06/21; SG/DSME/7083, del 09/06/21 y SG/DSME/7095/21, del 09/06/21.-

NOTA IMPORTANTE:
A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD
24/06/2021

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administracion y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

60

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUÁ - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000984

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE – LPN 7/597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ – ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE – AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 25-06-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	

Otros: (indique motivos no previstos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
50	Postes PFA 12/200 Kgf. Numerados del 674958 al 675007. –
	El poste Nro 734698 sustituye al poste Nro 674986, roto
	durante los ensayos mecánicos. –
	Certificado de Insp. Nro 286/2021
	Contrato N° 816/2020 – Lote 1 –

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MA.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARB
Fecha: 23/06/2021

Impresión N° 1301 - Gráfica CARTEGO - Mariscal Estigarribia Nro. - R.U.C. [illegible] - Teléfono: [illegible] - Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

60

ANDE

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 286/2021

FECHA : 17/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE Nº 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 17 de junio de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA (ÑEMBY)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524933	525032	31/05/2021	09/06/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529600	529699	31/03/2021	30/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/200	50	674958	675007	23/01/2021	06/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	15/800	50	12051	12100	13/05/2021	08/06/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 daN: 573416 (09/06/21), sustituye al poste 524972.
- 9 m/ 500 daN: 573417 (30/04/21), sustituye al poste 529609.
- 12 m/ 200 daN: 734696 (06/04/21), sustituye al poste 674986.
- 15 m/ 800 daN: 16232 (08/06/21), sustituye al poste 12078.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/6283/21, del 24/05/21; SG/DSME/7040/21, del 09/06/21; SG/DSME/7083, del 09/06/21 y SG/DSME/7095/21, del 09/06/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

17/06/2021

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: DEPOSITO - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

61

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224070
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000969

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2021 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: AD. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - ASUNCION
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 27-05-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	☒	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros: (indico motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 12/300 Kgf. Numerados del 677008 al 677107. –
	El poste Nro 730455, sustituye al poste Nro 677024, roto durante
	los ensayos mecánicos. –
	Certificado de Inspección N° 244/2021. –
	Contrato N° 8169/2020 – Lote 1. –

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR5

Recibido por: ..... Firma: .....
Hora: .....
Fecha: .....

28/MAYO/2021

Scanned by CamScanner

OK

61

[redacted]

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 244/2021

FECHA 25/05/21

REFERENCIA: LPN N°1597/21-CONTRATO N°8169/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 25 de mayo de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530233	530332	05/04/2021	12/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	677008	677107	30/03/2021	09/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	15/800	50	12001	12050	12/04/2021	13/05/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: TESA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/500 kgf N°.570266 (12/05/21) x 530263 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo12/300 kgf N°.730455 (09/04/21) x 677024 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 15/800 kgf N°.16029 (13/05/21) x 12009 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expedientes SG/DSMI/Sub-10 -5871/21.

FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

27/05/2021

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO INVALIDA TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

Scanned by CamScanner

62

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000980

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 15/97/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INDUSTRIAL CLARASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 18-06-2021 — Fecha del término del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa: AADC 608 / BHR 901
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA / SIXTO ORTIZ — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]

Otros: (indique motivos no previstos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes HºAº 12/300 Kgf. Numerados del 678908 al 679007. - El poste Nro 679785 sustituye al poste Nro 678932, roto durante los ensayos mecánicos. Certificado de Inspección Nro 274/2021 - Contrato Nro 817/2020 - Lote 1.
	ANDE - DPTO. DE ADM. DE M. - SECCION RECEPCION - Depósito San Lorenzo
	Recibido por: José R. Vera Muza — Firma: — Fecha: 17-06-2021 — Hora:
	CLASE: CORRESPONDE a la LPN Nº 8169/2020

José R. Vera Muza
ANDE

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

62

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 274/21

FECHA : 14/06/21

REFERENCIA: LPN N°1597/20 CONTRATO Nº 8171/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 11/06/2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA-ÑEMBY

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	12/300	100	677.108	677.207	21/04/2021	29/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12 Rev.2	12/300	100	678.908	679.007	26/05/2021	02/06/2021	SAN LORENZO
03.10.12 Rev.2	12/800	100	683.508	683.607	17/04/2021	03/06/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 12/300 N° 731.784 (29-04-2021) sustituye al poste N° 677.161 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 12/300 N° 731.785 (02-06-2021) sustituye al poste N° 678.932 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 12/800 N° 731.786 (03-06-2021) sustituye al poste N° 683.540 roto durante los ensayos Mecánicos.

Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/6283-6865/2021.
Corresponde al Fax DD/SMD/024/2021 de fecha 18-01-21 Lote 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sec. Control de Calidad / SMD2
Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD
15/06/2021

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, pa contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

63

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000982

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE – LPN 154/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INDUSTRIAL C/ MISCO GIMENEZ – NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE – AGENCIA REGIONAL – SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15-06-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Embarc móvil: ☐
Exportación: ☒	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (Indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H.A. 12/1200 kgf. Numerados del 677108 al 677207. –
1	El poste N° 721704, sustituye al poste N° 677161, roto durante los ensayos mecánicos. –
	Certificado de Inspección N° 274/2021 –
	Contrato N° 817/2020 – Lote 1 –
	ANDE – DPTO. HERRAMIENTAS Y ALMACENES – SECCION RECEPCION – Depósito San Lorenzo
	Emitido por: José R. Alvarez Mizzi – ANDE DPTO. ALMACENES
	Fecha: 17-06-2021 Hora:
	Lote 1 correspondiente a la LPN N° 8169/2020
	José R. Alvarez Mizzi – ANDE DPTO. ALMACENES

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

63

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 274/21

FECHA : 14/06/21

REFERENCIA: LPN N°1597/20 CONTRATO Nº 8171/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 11/06/2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA-ÑEMBY

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12 Rev.2	12/300	100	677.108	677.207	21/04/2021	29/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12 Rev.2	12/300	100	678.908	679.007	26/05/2021	02/06/2021	SAN LORENZO
03.10.12 Rev.2	12/800	100	683.508	683.607	17/04/2021	03/06/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 12/300 Nº 731.784 (29-04-2021) sustituye al poste Nº 677.161 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 12/300 Nº 731.785 (02-06-2021) sustituye al poste Nº 678.932 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 12/800 Nº 731.786 (03-06-2021) sustituye al poste Nº 683.540 roto durante los ensayos Mecánicos.

Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes Nº SG/DSME/6283-6865/2021.
Corresponde al Fax DD/SMD/024/2021 de fecha 18-01-21 Lote 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sect. Control de Calidad / SMD2
Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD
15/06/2021

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, pa contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

64

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-003- 0000059

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009725-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 23/06/2021
Fecha del termino del traslado: 23/06/2021
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: GAG 666
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Daniel Diaz
C.I. del conductor:
Dirección del conductor: JIA

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 9/500 Numerados desde 529.133 hasta 529.232
100	Postes de H°A° Tipo 12/300 Numerados desde 677.208 hasta 677.307 4
	Observación:
	El poste Tipo 9/500 Nº 543.420 sustituye al poste Nº 529.146 roto durante el ensayo mecanico.
	El poste Tipo 12/300 Nº 734.697 sustituye al poste Nº 677.225 roto durante el ensayo mecanico.
	L.T.N. Nº 1597/20
	Contrato Nº 8169/20
	Cert. Inspeccion Nº 287/2021.
	Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MA.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo

23 JUNIO 2021

Recibido por:..... Firma:.....

Fecha:..... Hora:.....

Habilitación Nº 1361 - Grafica CANTERO - Mariscal Caballero Mass - R.U.C. 1328138-4 - Tel/Fax: (0294) 228 328
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Cora #488 - Itaugua - 3 TAL. 50X4 DEL(E1 - 2000) JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

64

ANDE

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 287/2021

FECHA : 16/06/21

REFERENCIA: Contrato 8169/2020 (L.P.N. ANDE N° 1597/2020)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 16 de junio de 2021

LOCAL DE INSPECCION: CEHA (ITAUGUA)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523633	523732	20/05/2021	27/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527133	527232	23/04/2021	07/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529133	529232	08/04/2021	27/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	677208	677307	12/05/2021	21/05/2021	SAN LORENZO

NE 059.

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos:
- 9 m/ 150 daN: 573418 (27/05/21), sustituye al poste 523706.
- 9 m/ 200 daN: 573419 (07/05/21), sustituye al poste 527194.
- 9 m/ 500 daN: 573420 (27/05/21), sustituye al poste 529146.
- 12 m/ 300 daN: 734697 (21/05/21), sustituye al poste 677225.

Se ajusta a la numeración remitida en el FAX DD/SMD/024/2021.-
Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/7052 y SG/DSME/7145/21.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sub. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

23/06/2021

ORIGINAL: Contratista 1° COPIA: DEPOSITO - ANDE 2° COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

65

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222.224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 – 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000987

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LIN 1597/2020 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INS. NACIONAL y MARCO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENTE REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 30-06-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR ROMA — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	

Otros: (indique motivos no previstos) — Comprobante de Venta:

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 12/300 kgf. Numerados del 679008 al 679107 –
1	El poste Nro 735812 sustituye al poste Nro 679090 roto durante
	los ensayos mecanicos –
	Certificado de Ensp. Nro 306/2021 –
	Contrato Nro 8169/2020 – Lote 1 –

ANDE - DPTO. DE ADM. DE M.A.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo

Recibido por: José R. Vera Muza — Firma:
ANDE DSA/DAP
Hora:

Habilitación Nº 1381 - Timbrado CONTERO - Marcelo Cándido Mora - R.U.C. 1309194-4 - Teléfono (0294) 226 329
e-mail: [illegible] - Ruta 2 Mcal. Estigarribia C/ Calle A. Lopez Cura [illegible] - Itauguá - 3 DIA. 0294 DEL MES - AÑO JULIO 2021

Original (Blanco): Destinatario – 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista – 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

65

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 306/2021

FECHA : 28/06/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 28 de junio de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523533	523632	08/05/2021	19/05/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	525033	525132	09/06/2021	17/06/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	679008	679107	02/06/2021	12/06/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/800	75	682883	682957	05/04/2021	19/05/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	15/800	39	11640	11678	18/02/2021	13/04/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los poste tipo 9/150 Nos 574438 (19/05/21) x 523608 y 574439 (17/06/21) x 525064 rotos durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 Nº. 735812 (12/06/21) x 679090 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 12/800 Nº. 735813 (19/05/21) x 682921 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 15/800 Nº. 16383 (13/04/21) x 11668 roto durante los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/6283 -7083 –7323 -7328 -7569/21.

FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sec. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

30/06/2021

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE.
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

66

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JUSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000966

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - IPN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: LND. NACIONAL C/PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 20 - 05 - 2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
40	Postes H° A° 12/500 KgF. Numerados del 681738 al 681777.- El poste Nro 730397 sustituye al poste Nro 681749 roto durante los ensayos mecanicos.- Certificado de Inspección Nro 233/2021.- Contrato Nro 8169/2020.- Lote 1.-

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MA.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José D. Vera Muzo Firma:
ANDE DSA/DAR5
Fecha: Hora:

31/05/2021

Scanned by CamScanner

OK

66

[redacted]

CERTIFICADO DE INSPECCION
DE MATERIALES

Nº 253/2021

FECHA: 18/05/21

REFERENCIA: LPN Nº1597/20-CONTRATO Nº 8169/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 17 de mayo de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
05.10.12-Rev.2	12/500	40	001/00	001/11	05/04/2021	05/04/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: TESA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 12/500 Kgf Nº: 730397 (08/04/21) x 681749 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/5040/21.

FAX DD/SMD/024/2021 ..

24-05-19

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DE(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sec. Control de Calidad / SMD2
Firma

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Firma

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

24/05/2021

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

67

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000979

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - APN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND NACIONAL C/MARCO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15-06-2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA Número de chapa: AADC 608 / AHR 901
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA / SIXTO ORTIZ C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	POSTES N°A 12/800 Kgf. Numerado del 683608 al 683607. - El poste Nro 731786, sustituye al poste Nro. 683040, roto durante los ensayos mecanicos. - Certificado de Insp. Nro 274/2021. - Contrato Nro 9171/2020. - Lote 1. -

ANDE DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito Sr. Vera Muza
ANDE DSA/DARS
Recibido por: Firma:
Fecha: 16-06-2021

LEASE: CORRESPONDE a la L.P.N° 8169/2020

José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS

Habilitación N° 1001 - Timbrado CANTERO - Marquetta Caballero Mora - R.U.C. 1329136-4 - Tel/Fax: (0294) 220 209
e-mail:gallimarquetta@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casi Mbiri - Itauguá - 3 TAL. MIN DEL IMP. - 1000 JULIO 2020

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

67

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 274/21

FECHA : 14/06/21

REFERENCIA: LPN N°1597/20 CONTRATO N° 8171/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 11/06/2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA-ÑEMBY

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	12/300	100	677.108	677.207	21/04/2021	29/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12 Rev.2	12/300	100	678.908	679.007	26/05/2021	02/06/2021	SAN LORENZO
03.10.12 Rev.2	12/800	100	683.508	683.607	17/04/2021	03/06/2021	SAN LORENZO 4

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 12/300 N° 731.784 (29-04-2021) sustituye al poste N° 677.161 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 12/300 N° 731.785 (02-06-2021) sustituye al poste N° 678.932 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 12/800 N° 731.786 (03-06-2021) sustituye al poste N° 683.540 roto durante los ensayos Mecánicos.

Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/6283-6865/2021.
Corresponde al Fax DD/SMD/024/2021 de fecha 18-01-21 Lote 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD
15/06/2021

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, pa contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

68

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia: 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2021

N° 001-001- 0000989

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - FIN 1597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 30-08-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐

Otros: (Indico motivos no previstos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
75	Poste PA° 14,300 kg - Numerados del 682883 al 682957 -
	El poste Nro 735313 sustituye al poste Nro 682921, roto
	durante las pruebas y los mecánicos
	Certificado de Obra Nro 306/2021 -
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MA...
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR
Fecha: 30/08/2021 Hora:

Habilitación N° 131 - Sellos CANTERO - Mariscal Estigarribia Nro - R.U.C. 1322084-4 - Teléfono (0294) 222 224
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

OK

68

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 306/2021

FECHA : 28/06/21

REFERENCIA: LPN N° 1597/20 - CONTRATO N° 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 28 de junio de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	523533	523632	08/05/2021	19/05/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	525033	525132	09/06/2021	17/06/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	679008	679107	02/06/2021	12/06/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/800	75	682883	682957	05/04/2021	19/05/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	15/800	39	11640	11678	18/02/2021	13/04/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los poste tipo 9/150 Nos. 574438 (19/05/21) x 523608 y 574439 (17/06/21) x 525064 rotos durante los ensayos mecánicos
El poste tipo 12/300 N°. 735812 (12/06/21) x 679090 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 12/800 N°. 735813 (19/05/21) x 682921 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 15/800 N°. 16383 (13/04/21) x 11668 roto durante los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/6283 -7083 –7323 -7328 -7569/21.

FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
30/06/2021
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE.
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

69

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000971

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 15/97/2021 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL c/ SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 28 - 05 - 2021. Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros: (indico motivos no provistos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
50	Postes H°A° 15/800 kgf Numerados del 12001 al 12050. -
	El poste Nro 16029 sustituye al poste Nro 12009, roto durante los ensayos mecanicos.
	Certificado de Insp. Nro 244/2021. —
	Contrato N° 8169/2020 - Lote 1. —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MA.
SECCION RECEPCION
Depositado en San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muz Firma:
ANDE DSA/DAR
Fecha: 31/05/2021 Hora:

31/MAYO/2021

Scanned by CamScanner

OK

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 244/2021

FECHA: 25/05/21

REFERENCIA: LPN N°1597/21-CONTRATO N°8169/20

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 25 de mayo de 2021

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	530233	530332	05/04/2021	12/05/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	677008	677107	30/03/2021	09/04/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	15/800	50	12001	12050	12/04/2021	13/05/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: TESA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/500 kgf N°.570266 (12/05/21) x 530263 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo12/300 kgf N°.730455 (09/04/21) x 677024 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste tipo 15/800 kgf N°.16029 (13/05/21) x 12009 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expedientes SGI/DSM/5640 -5871/21.

FAX DD/SMD/024/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU COMPOSICION, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON Mmembrete DEL CONTRATISTA

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

27/05/2021

ORIGINAL. Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO ANULA EL TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios

Scanned by CamScanner