SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY JEHECHAUKA SÃMBYHYHA

# MEMORANDUM Nº 46/2025

**A** : JAVIER LEAL, DIRECTOR
Dirección de Administración

**De** : Arq. Zulma Ibarra, Departamento de Obras
Dirección de Infraestructura Turística

**Fecha** : 10 de abril de 2025

**Objeto** : CONFORMIDAD

Por el presente, le informo a Ud, que la Empresa CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO, es la adjudicada para realizar el mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire, según el Contrato N° 07/2024, "*Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo e Instalación de Acondicionadores de Aire de la SENATUR*" suscrito en la Licitación por Concurso de Ofertas LSO – SBE Nº 01/2024, ID 439.262.

Se da conformidad, por los servicios prestados, según ordenes de servicio:

| Orden de Servicio | Fecha: |
|---|---|
| 53/2025 | 06/02/2025 |
| | |
| | |

Arq. Gabriela Rolandi, Directora
Dirección de Infraestructura Turística
SENATUR

VºBº Arq Gabriela Rolandi, Directora
Dirección de Infraestructura

V° B° Arq José Segales, Asesor
Asesor de la Dirección de Infraestructura y Patrimonio
Arq. Jose M. Segales R.
SENATUR

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Dirección de Administración
Expediente Nº: 286
Fecha: 10.04.25 Hora: 11:48
Firma:
Dpto. Suministro
Dpto. Transporte
Dpto. Ejec. de Contrato
Dpto. Obras
Dpto. Gestión Documental de Pago
Dpto. Servicios Generales
Otros:
Firma:

CP Javier Leal, Director
Dirección de Administración
SENATUR

# CONTRATO Nº 07/2024
# ID 439.262

# "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR"

## CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO

## ORDEN DE SERVICIO Nº 53/2025

## INFORMES TÉCNICOS

## Nºs 233/2025, 236/2025, 235/2025, 234/2025 y 237/2025

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

**INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO** **Nº 233**
**FECHA: 07/02/2025**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **Secretaria Nacional de Turismo** |

## DATOS DE LOS EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Local: | Turista Roga |
| Dependencia: | DGAF |
| Equipo: | Split |
| Marca: | Gotze |
| Capacidad BTU: | 24.000 |
| Código patrimonial: | 18-1-4-10589 |

## TIPO DE SERVICIO
M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 53.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | LIMPIEZA GENERAL | UNI | 1 |
| 6 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 9 | Limpieza de filtro | UNI | 1 |
| 10 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 11 | CONTROL DE GAS | UNI | 1 |
| 12 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 15 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA | UNI | 1 |
| 16 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 21 | Revisión de los ventiladores de evaporación | UNI | 1 |
| 22 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 23 | Verificar nivel de aceite | UNI | 1 |
| 24 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 517 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor | UNI | 1 |
| 518 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 523 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR | UNI | 1 |
| 524 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 543 | PROVISION de Cañería de drenaje | UNI | 3 |
| 544 | MANO DE OBRA | UNI | 3 |

**EQUIPO OPERATIVO:** **SI** [x] **NO** [ ]

BONARO
RUC: 4884.156-0
Ing. Carlos Ortigoza

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

**INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO**

**Nº 236**
**FECHA: 10/02/2025**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **Secretaria Nacional de Turismo** |

## DATOS DE LOS EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Local: | Turista Roga |
| Dependencia: | Oficina nueva |
| Equipo: | Split |
| Marca: | Gotze |
| Capacidad BTU: | 18.000 |
| Código patrimonial: | 18.1.1.10584 |

## TIPO DE SERVICIO

M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 53.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | LIMPIEZA GENERAL | UNI | 1 |
| 6 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 381 | PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE | UNI | 1 |
| 382 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 393 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor | UNI | 1 |
| 394 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 399 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR | UNI | 1 |
| 400 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 419 | PROVISION de Cañería de drenaje | UNI | 1 |
| 420 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 473 | Aislación de cañerías y partes eléctricas | UNI | 2 |
| 474 | MANO DE OBRA | UNI | 2 |

**EQUIPO OPERATIVO:** **SI** [x] **NO** [ ]

BONARO
RUC: 4.564.156-0
Ing. Carlos Ortigoza

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

**INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO** **Nº 235**
**FECHA: 07/02/2025**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **Secretaria Nacional de Turismo** |

## DATOS DE LOS EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Local: | Turista Roga |
| Dependencia: | Dirección Jurídica A.B. |
| Equipo: | Split |
| Marca: | Gotze |
| Capacidad BTU: | 24.000 |
| Código patrimonial: | 14.601 |

## TIPO DE SERVICIO
M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 53.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | LIMPIEZA GENERAL | UNI | 1 |
| 6 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 9 | Limpieza de filtro | UNI | 1 |
| 10 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 11 | CONTROL DE GAS | UNI | 1 |
| 12 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 17 | Revisión de rejillas de suministro y retorno | UNI | 1 |
| 18 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 23 | Verificar nivel de aceite | UNI | 1 |
| 24 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 25 | Prueba de los controles de baja presión | UNI | 1 |
| 26 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 505 | PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE | UNI | 1 |
| 506 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 517 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor | UNI | 1 |
| 518 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 523 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR | UNI | 1 |
| 524 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** **SI** [x] **NO** [ ]

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Ing. Carlos Ortigoza

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

**INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO** **Nº 234**
**FECHA: 07/02/2025**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **Secretaria Nacional de Turismo** |

## DATOS DE LOS EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Local: | Turista Roga |
| Dependencia: | Dirección Jurídica (general) |
| Equipo: | Split |
| Marca: | Gotze |
| Capacidad BTU: | 24.000 |
| Código patrimonial: | 14.599 |

## TIPO DE SERVICIO
M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA
Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 53.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | LIMPIEZA GENERAL | UNI | 1 |
| 6 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 9 | Limpieza de filtro | UNI | 1 |
| 10 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 17 | Revisión de rejillas de suministro y retorno | UNI | 1 |
| 18 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 23 | Verificar nivel de aceite | UNI | 1 |
| 24 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 505 | PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE | UNI | 1 |
| 506 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 517 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor | UNI | 1 |
| 518 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 523 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR | UNI | 1 |
| 524 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 575 | PROVISION Y CAMBIO de Bandeja de desague de agua | UNI | 1 |
| 576 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** **SI** [x] **NO** [ ]

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Ing. Carlos Ortigoza

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 993 60 78 00

**INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO**

**Nº 237**
**FECHA: 10/02/2025**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **Secretaria Nacional de Turismo** |

## DATOS DE LOS EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Local: | Turista Roga |
| Dependencia: | UOC |
| Equipo: | Split |
| Marca: | VCP |
| Capacidad BTU: | 24.000 |
| Codigo patrimonial: | 18.03.03.7943 |

## TIPO DE SERVICIO

M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio Nº 53.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 | LIMPIEZA GENERAL | UNI | 1 |
| 6 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 9 | Limpieza de filtro | UNI | 1 |
| 10 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 505 | PROVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE | UNI | 1 |
| 506 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 517 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA del compresor | UNI | 1 |
| 518 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 523 | PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR | UNI | 1 |
| 524 | MANO DE OBRA | UNI | 1 |
| 597 | Aislación de cañerías y partes eléctricas | UNI | 2 |
| 598 | MANO DE OBRA | UNI | 2 |

**EQUIPO OPERATIVO:** **SI** [x] **NO** [ ]

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Ing. Carlos Ortigoza

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**