TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS Nº 002

Fecha: 16-10-2018

Señores:

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Presente

UBICACIÓN:Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Item Nº	Descripcion
1	Rep. y Mant. De Aspiradoras de marca KARCHER Cod. Pat. Nº 13-05-07-36
	Para dar mantenimiento a nuestro equipo de aspiradora primero se desarmo el equipo, se limpio el filtro y que no tenia puesta la manguera que al fin se le aplico para su buen funcionamiento del aparato . Para esto, consulte el manual para saber qué piezas pueden ser desarmadas por el usuario. Recuerde: nunca debe desarmar un componente que no está diseñado para ello que nada el material de este tipo que veremos se trata de buenas prácticas y cómo llevarlas a cabo sin afectar la eficiencia del trabajo..

Firma de Conformidad de Servicio
DARIO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
DIEGO GAONA
R.U.C: 1.388.647-9