GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

13

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.6 FORMAC. Y CAP. DE OFIC |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH671 |
| CHASIS: | MPATFR85HCT100966 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16156 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 |
| | | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 2 | UNIDAD | 2.2 ROTULAS INFERIORES |
| 2 | UNIDAD | 2.3 ROTULAS SUPERIORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 4 | UNIDAD | 2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL. |
| 2 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 1 | UNIDAD | 5.27 UNIDAD DE CONTROL |
| 1 | UNIDAD | 5.12 BULBO DE MARCHA ATR?S |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
Mg. ALFREDO CAÑIZA
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

14

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.6 FORMAC. Y CAP. DE OFIC |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH080 |
| CHASIS: | MPATFS85HCT104565 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16157 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 |
| | | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL |
| 1 | UNIDAD | 1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO |
| 1 | UNIDAD | 6.29 CADENA DE DISTRIBUCI?N |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB. |
| 1 | UNIDAD | 6.36 SOPORTES DE MOTOR |
| 1 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N |
| 2 | UNIDAD | 8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
Mg. ALFREDO CAÑIZA
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

15

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.6 FORMAC. Y CAP. DE OFIC |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | AABZ544 |
| CHASIS: | MPATFS86JLT000443 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16158 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 |
| | | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 2 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 9.1 RADIADOR DE AGUA |
| 1 | UNIDAD | 9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER |
| 1 | UNIDAD | 9.3 BOMBA DE AGUA |
| 1 | UNIDAD | 9.34 MOTOR VENTILADOR |
| 5 | UNIDAD | 9.35 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

16

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.6 FORMAC. Y CAP. DE OFIC |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH612 |
| CHASIS: | MPATFR85HCT100965 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16159 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 |
| | | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 2 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 13.1 PLATO DE PRESI?N |
| 1 | UNIDAD | 13.2 DISCO |
| 1 | UNIDAD | 13.3 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 13.4 HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 13.6 RULEM?N PILOTO |
| 1 | UNIDAD | 13.7 VOLANTE DE MOTOR |
| 1 | UNIDAD | 13.14 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE |
| 8 | UNIDAD | 13.18 MANO DE OBRA |
| 3 | UNIDAD | 15.11 BUJE AMORTIGUADOR |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Mg. ALFREDO CAÑIZA
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

17

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.6 FORMAC. Y CAP. DE OFIC |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | |
| CHAPA: | EAH612 |
| CHASIS: | MPATFR85HCT100965 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 16159 |

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Mg. ALFREDO CAÑIZA
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com