ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 (nueve), días del mes de setiembre del 2022, en la dependencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sito Avda. Madame Lynch Nº 3500, se emite Acta de Conformidad y Recepción por el servicio de mantenimiento, el cual ha sido cumplido a cabalidad por la firma **"RG SERVICIO TECNICO EN REFRIGERACION Y OTROS"** con **RUC: 1122358-8**, adjudicada en el Marco de la Licitación por **Contratación Directa N° 01/2021** para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID 391.533**, que afecta a la Orden de Servicio N° **53/2022, AL 67/2022.-**

Ubicación	Tipo	BTU	C.P
Dpto. Botánica	Split	12.000	BT 06-13-0008
Deposito	Split	18.000	BT 06-18-0005
Biblioteca	Split	24.000	BT 06-05-0011
Biblioteca	Split	24.000	BT 06-01-0005
Dirección	Split	12.000	BT 23-21-09-0552
Colecciones Ictiología	Split	24.000	BT 06-23-0001
Colecciones Ictiología	Split	24.000	BT 06-23-0002
Colecciones Herpetología	Split	24.000	BT 06-22-0041
Colecciones Herpetología	Split	24.000	BT 06-22-0042
Colecciones Invertebrados	Split	60.000	12017-02-16-0286
Colecciones Invertebrados	Split	60.000	12017-02-16-0288
Laboratorio Vertebrados	Split	18.000	23-21-09-0607
Laboratorio Invert/Botánica	Split	12.000	12017-02-16-0010
Container Invertebrados	Split	24.000	BT06-24-0010
Container Invertebrados	Split	24.000	BT06-24-0011

Abg. JESUS MIGUEL RIQUELME, Jefe
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales