INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	CHEVROLET	Nº	6983
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BJH698	Nº Bastidor	9BG116HF0BC434073	Fecha de Inspección	29/04/2019
Año Fabricación:	2.010	Color	Plata		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	84
1.02	NUMERO DE MOTOR	84
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	84
1.04	DATOS DE FABRICACION	84
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	84
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	84
2.02	DE POSICION Y PATENTE	84
2.03	DE FRENADO	84
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	84
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	84
2.08	DE TABLERO	84
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	84
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	84
3.02	BARRAS DE DIRECCION	84
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	84
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	84
3.05	CAJA DE DIRECCION	84
3.06	MANCHON	84
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	84
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	84
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	84
3.10	ALINEACION: DERIVA	84
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	84
4.02	SERVOFRENOS	84
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	84
4.04	DE SERVICIO	84
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	84
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	84
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	84
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	84
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	84
5.03	ELASTICOS	84
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	84
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	84
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	84
6.02	TRANSMISION	84
6.03	OTROS	84
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	84
7.02	FIJACIONES	84
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	84
8.02	FALLAS VISIBLES	84
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	84
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	84
9.03	PARAGOLPES	84
9.04	PUERTAS	84
9.05	CAPOT Y BAUL	84
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	84
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	84
9.08	LIMPIAPARABRISAS	84
9.09	LAVAPARABRISAS	84
9.10	ESPEJOS	84
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	84
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	84
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	84
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	84
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	84
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	84
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	84
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	84
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	84
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	84
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	84
10.07	OTROS	84
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	84
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	84

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	-------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%) 13.95	HC (p.p.m.) 1	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.45/2.88		Fd. (KN) 3.38/3.10	Des. (%) 24.00/7.00		Efic. (%)	75.69
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.93		Fd. (KN) 2.93	Des. (%) 0.00		Efic. (%)	32.12
Suspensiones (%) 42/59/55/65		Alineación (m/km) 1/2		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	1860
Luces	Bajas I/D (Klx) 19.00/10.00	Altas I/D (Klx) 32.00/ 5.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx)	87.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

ID	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

INSPECCION Ivesur APROBADA