GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 17284710
Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0011232

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 05/11/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 01/11/2024
Fecha estimada de término del traslado: 05/11/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de trasiado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
cha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD068
mero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD068
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.34 CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.2 CAMBIO DE TERMOSTATO
	1	27.3 CARGA DE GAS
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma
Aclaración de Firma
1730673
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [10.751 - 11.750] - 06/2024

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 165.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **cinco** días del mes de **noviembre** del año dos mil **veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Benjamín Barreto**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 256-

Nota de Remisión: 001-002-0011232.-

Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHD 068.-

Asignado a: Dir. Gral. de Ciencias y Tecnología.

Km. De Entrada: 224.024.-

Km. Próximo mantenimiento: 224.623.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
26	REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
26.34	Cambio de Embrague de ventilador	1
27	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
27.1	cambio de Filtro Aire Acondicionado	1
27.2	Cambio de Termostato	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de válvulas expansora	1
27.8	Juego de retenes completo de aire	1
27.9	Caño de alta de aire acondicionado	1
27.10	Aceite refrigerante del aire	1
27.16	Limpieza y mantenimiento de evaporador	1
27.17	Limpieza y mantenimiento de condensador	1
27.18	*Limpieza y mantenimiento del sistema de AA*	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe
Dpto. de Transporte

MARIO CIBILS
Mario Cibils Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Juan Bautista Segovia
Chofer

Elaborado por: Luis González

Revisado por: Cristhian Juliadoza