GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
MODELO:	ISUZU NEW DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	20/02/24
CHAPA:	BXF708
CHASIS:	MPATFS86JGT001713
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19349

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 10/2023 - ID 435614
8	UNIDAD	1100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX: ACEITE MOTOR POR LITRO
1	UNIDAD	1105 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX: FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	1106 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX: FILTRO DE ACIETE
2	UNIDAD	1107 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX: FILTRO DE COMBUSTIBLE

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: Oscar Cabrera

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA GILCO PAR S.R.L., HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº GIL 003/2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 10/2023 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS", ID Nº: 435.614.-

ASUNCIÓN, FEBRERO DE 2024.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo