# ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 15 días del mes de junio del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos del **Contrato N° 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO"** con ID N° 410.166 suscripto con la empresa **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con RUC 1514327-9 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor cuyos datos se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **Nro. ORDEN DE SERVICIO** | : 160/2023 |
| **MONTO TOTAL** | : 1.737.284.- |
| **PERIODO** | : 05 (cinco) días hábiles |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | : 09/06/23 al 15/06/23 |

Conforme a lo expuesto y considerando que los servicios se encuentran conforme a las especificaciones técnicas tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (Carta de Invitación estándar en caso de Contratación Directa) dejando constancia que el servicio fue recibido a satisfacción en tiempo y forma, el Administrador del Contrato otorga la Conformidad Total por la prestación del servicio.

**Daniel Ocampos**
Jefe - Departamento de Mantenimiento
Dirección Administrativa
Secretaria Técnica de Planificación

AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

| INFORME TÉCNICO | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente: Secretaría Técnica de Planificación** | | **Orden de Servicio N° 160/2023** | |
| **Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la STP.** | | **Fecha de terminación:** 15/06/23 | |
| **Cierres de abertura en pared en el estacionamiento sector 14 de mayo** | | | |
| 193 | Trabajos de herreria en general | Metro lineal | 2 |
| 194 | Mano de Obra: Trabajos de herreria en general | Metro lineal | 2 |
| 125 | De chapa galvanizada | Metros cuadrados | 2 |
| 126 | Mano de Obra: De chapa galvanizada | Metros cuadrados | 2 |
| **Reparación de 2 mingitorios. Planta baja y primer piso** | | | |
| 73 | Limpieza de cañeria de desague | Metro lineal | 2 |
| 74 | Mano de Obra: Limpieza de cañeria de desague | Metro lineal | 2 |
| 75 | Mantenimiento de artefactos sanitarios | Unidad | 1 |
| 76 | Mano de Obra: Mantenimiento de artefactos sanitarios | Metro lineal | 1 |
| 33 | Provision y colocacion de cañerias PVC de 50 mm | Metro lineal | 2 |
| 34 | Mano de Obra: Provision y colocacion de cañerias PVC de 50 mm | Metro lineal | 2 |
| **Reposición de los azulejos y pisos. Planta baja y primer piso** | | | |
| 7 | Demolicion de Piso | Metros cuadrados | 0,96 |
| 8 | Mano de Obra: Demolicion de Piso | Metros cuadrados | 0,96 |
| 9 | Demolicion de Revestido | Metros cuadrados | 3,2 |
| 10 | Mano de Obra: Demolicion de Revestido | Metros cuadrados | 3,2 |
| 77 | Provision y colocacion de azulejos | Metros cuadrados | 0,96 |
| 78 | Mano de Obra: Provision y colocacion de azulejos | Metros cuadrados | 0,96 |
| 137 | Piso ceramico | Metros cuadrados | 3,2 |
| 138 | Mano de Obra: Piso ceramico | Metros cuadrados | 3,2 |

Daniel Ocampos
Jefe Dpto. de Mantenimiento
STP

15/06/23

Secretaría Técnica de Planificación

Ayala

Ayala Perdomo Ingenieria

AYALA PERDOMO INGENIERÍA