TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Asunción, 6 de diciembre de 2024

Señores

M.S.P.B.S. - XI Region Sanitaria Central

Presente

Marca: **ISUZU** Modelo: **D'MAX** Chapa: **AAHX 656** Km.: **120.258**

INFORME TECNICO

Item	Cant.	Descripción del bien
1	8	Cambio de Aceite de Motor
2	1	Cambio de Filtro de Aire
3	1	Cambio Agua Destilada
6	1	Cambio de Filtro de Aceite
7	2	Cambio de Filtro de Combustible
9	1	Cambio de Aditivo radiador
173	2	Mano de obra por hora aplicado por cada evento y por cada item del 1 al 172

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.