GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	-
FECHA:	15/12/22
CHAPA:	EAJ333
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16508

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 33/2019 - ID 354931
1	UNIDAD	1587 DEPRESOR DE FRENO
4	UNIDAD	1588 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1590 CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1593 CABO DE FRENO DE MANO
1	UNIDAD	1594 CAMBIO DE MODULO DE FRENO ABS
1	UNIDAD	1595 CAMBIO SENSOR ABS
12	UNIDAD	1596 MANO DE OBRA P/ HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Lic. Bruno Santilli
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

155

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com